

BA5000平台 - 错误 #1152

PL eth 网卡udp报文x86->ps环回测试，当发送的udp报文为1字节时，x86->ps的过程中，ps端没有收到。

2023-06-08 10:32 - 战 弋戈

状态:	新建	开始日期:	2023-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, FPGA		
描述			
1.本地网卡环回测试中，当发送1字节数据时，可以收到报文。 2.在x86网卡上抓包可以看到报文发出报文，在ps网卡上抓包，没有发现报文，需要FPGA检查中间通道是否会丢包。			

历史记录

#1 - 2023-06-20 09:49 - 战 弋戈

当发送数据到DMA时，当数据长度小于46时，这时会修改数据长度是46，进行填零补齐长度。