

BA5000平台 - 错误 #1153

3ru时，AU合并模块收到第3个ru的数据比第2个ru晚了几个子符号

2023-06-09 18:27 - 杨 晋

状态:	挂起	开始日期:	2023-06-09
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA		
描述			

- 历史记录
-
- #1 - 2023-06-09 18:28 - 杨 晋
- 主题 从 3ru时，AU合并模块收到第3个ru的数据比第2个ru晚了几个字符 变更为 3ru时，AU合并模块收到第3个ru的数据比第2个ru晚了几个子符号
- #2 - 2023-10-24 10:08 - 杨 晋
- 状态 从 新建 变更为 挂起