

网管产品 - 错误 #1175

选择点击“ ”一体化基站“ ”右侧界面无基线信息显示

2023-06-20 16:52 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2023-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： 选择点击“一体化基站”右侧界面无基线信息显示 测试版本： yzrt_oam_v2.0版本、gnb_agent-2.1.13P_pre2版本 分析： 应显示基站的相关“添加、删除、编辑”			

历史记录

#1 - 2023-06-21 15:23 - 林万江

- 状态从新建 变更为 转测试
- 指派给从薛泽庆 变更为 杨凯

定位问题时手动在网管上修改了代码和配置，导致界面无法显示，重出网管版本安装后OK

#2 - 2023-06-27 15:27 - 杨凯

- 状态从转测试 变更为 已解决

问题已解决，验证版本为：yzrt_omc_v2.0.1-test