

NR - 错误 #125

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

同步信道样点调整错误

2020-06-08 10:41 - guo hanlin

状态:	已解决	开始日期:	2020-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-01
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
同步信道样点调整错误，调整值过大，不准确导致失步，初步推断为接口问题			

历史记录

#1 - 2020-06-08 10:42 - guo hanlin

- 状态从 新建 变更为 已解决

样点调整方向未与FPGA对齐，样点调整方向与sfidx方向不同