

网管产品 - 错误 #1274

GPS状态显示错误

2023-08-24 09:22 - 钱 伯宁

状态:	已解决	开始日期:	2023-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
修改gnb-ru GPS开关，前台界面GPS是否支持状态无变化			

历史记录

#1 - 2023-08-24 09:25 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中

问题分析：

agent获取GPS状态只在启动后获取一次，应改为周期获取值

#2 - 2023-08-28 11:31 - 钱 伯宁

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 孙 浩

#3 - 2023-08-28 17:04 - 孙 浩

- 文件 GPS显示.png 已添加

- 文件 时钟显示.png 已添加

- 文件 GPS关闭参数及自动同步配置.png 已添加

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

- 指派给 已删除 (孙 浩)

#4 - 2023-08-28 17:09 - 孙 浩

- 文件 GPS开启参数及自动同步配置.png 已添加

- 文件 GPS开启显示.png 已添加

- 文件 GPS开启时钟显示.png 已添加

- 文件 GPS关闭参数及自动同步配置.png 已添加

- 文件 GPS关闭显示.png 已添加

- 文件 GPS关闭时钟显示.png 已添加

GPS模式为true时，“GPS”为支持，“GPS同步”为同步，“时钟状态”为正常，符合预期，见下图；

RU功率配置

GPS配置

是否支持GPS

true

是否支持GPS状态同步

true

数据卡配置

设备类型	全站式
固件版本	Rel_2.1.14P_Pre2
固件状态	停止
网卡-enp103s0f0	192.168.62.40
网卡-enp103s0f1	192.168.68.40
操作系统	linux 4.13.0-36-lowlatency amd64
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz 32 cores
内存大小	32GB
已用内存	11GB
磁盘使用	86/818GB
GPS	支持

状态监控

PHY运行状态	停止
DU运行状态	停止
CU运行状态	停止
DEV运行状态	正常
AGENT运行状态	正常
基站数据库运行状态	正常
CPU最高温度	+50.0°C
GPS同步	同步
时钟状态	正常

GPS模式为false时，“GPS”为不支持，“GPS同步”为失步，“时钟状态”为正常，符合预期，见下图；

RU功率配置

GPS配置

是否支持GPSfalse

是否支持GPS状态同步false

数据卡配置

设备类型	全站式
固件版本	Rel_2.1.14P_Pre2
固件状态	正常
网卡-enp103s0f0	192.168.62.40
网卡-enp103s0f1	192.168.68.40
操作系统	linux 4.13.0-36-lowlatency amd64
CPU	Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GHz 32 cores
内存大小	32GB
已用内存	17GB
磁盘使用	83/818GB
GPS	不支持

状态监控

PHY运行状态	停止
DU运行状态	停止
CU运行状态	停止
DEV运行状态	正常
AGENT运行状态	正常
基站数据库运行状态	正常
CPU最高温度	+53.0°C
GPS同步	失步
时钟状态	正常

文件

GPS显示.png	30.1 KB	2023-08-28	孙浩
时钟显示.png	22.5 KB	2023-08-28	孙浩
GPS关闭参数及自动同步配置.png	6.89 KB	2023-08-28	孙浩
GPS开启参数及自动同步配置.png	6.57 KB	2023-08-28	孙浩
GPS开启显示.png	29.6 KB	2023-08-28	孙浩
GPS开启时钟显示.png	21.9 KB	2023-08-28	孙浩
GPS关闭参数及自动同步配置.png	6.89 KB	2023-08-28	孙浩
GPS关闭显示.png	30.1 KB	2023-08-28	孙浩
GPS关闭时钟显示.png	22.5 KB	2023-08-28	孙浩