

NR - 错误 #128

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

频偏调整不准确导致CRC错误和失步

2020-06-08 10:45 - guo hanlin

状态:	已解决	开始日期:	2020-05-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-06-01
指派给:	guo hanlin	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
频偏调整不准确导致CRC错误和失步，频偏调整值过大，一直于12~13k，经过采数matlab仿真发现频偏调整值跳出了周期			

历史记录

#1 - 2020-06-08 10:47 - guo hanlin

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 20

加入频偏调整保护，超出-7k~7k范围的频偏值将被调整到范围内

#2 - 2020-06-08 10:49 - guo hanlin

- % 完成 从 20 变更为 100

频偏调整间隔增大，初始捕获五次一个周期，跟踪50次

#3 - 2020-06-08 10:54 - guo hanlin

- 指派给 被设置为 guo hanlin

#4 - 2021-02-25 16:13 - guo hanlin

- 状态 从 进行中 变更为 已解决