

修改RU配置参数（ BIND_CFG/CARD/fh/bindcfg/0/ph_freq ）提示报错

2023-08-30 09:32 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2023-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试描述： 修改RU配置参数（ BIND_CFG/CARD/fh/bindcfg/0/ph_freq ）提示报错			
测试版本： yzrt_oam_v2.0.4版本、gnb_agent-2.1.14P_pre2版本			

历史记录

#1 - 2023-09-08 09:02 - 薛泽庆

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 薛泽庆 变更为 杨凯

原因是主控文件中缺少ru新增的配置项，通过对比，新增25个配置项以后，问题解决，请验收！

#2 - 2023-09-11 10:05 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

该问题已验证解决验证版本yzrt_oam_v2.0.4_0911