## 研发产品测试 - 功能 #1290

## DU支持500UE

2023-08-30 10:33 - 匿名用户

状态: 开始日期: 进行中 2023-08-30 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时 问题归属: DU FPGA板卡类型: CPU类型:

发现问题版本: Rel\_2.1.14P

目标解决问题版本: Rel\_2.1.16P

描述

为了支持500UE, DU进行评估和修改

## 历史记录

#1 - 2023-08-30 10:38 - 匿名用户

- 文件 500UE-DU 评估.pptx 已添加
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-08-30 10:45 - 匿名用户

针对调度和资源分配可能出现的一个TTI 500us无法处理完成的情况,经过走读代码和思考可采用的修改点如下:

- 1.调度与资源分配分开,调度完成后,给出调度后列表并发送事件给资源分配实体进行频域资源分配处理,让调度和资源分配可以并行进行;
- 2.取消资源预分配(最少4RB可用)的检查,每个slot开始调度前都已经清空了资源占用,只有广播和随机接入msg2/3会提前占用资源,可以采用判断slot已 使用RB的方式进行判断;
- 3.pdcch candidate位置提前计算好,可以不用每次分配PDCCH时进行计算;
- 4.内存优化,(1)
- 下行数据包从udp入口直接使用DU静态内存;避免了反复的NGP内存操作时延;(2)Harq初始化时分配WLS内存,后续MAC+RLC组包以及填写接口直接 使用该内存,可以避免NGP和WLS内存的反复申请释放操作;
- 5.MAC组包头(MAC CE的组包不变)放到RLC组包位置,避免重复的逐个包循环;
- 6.上行BSR更新需要考虑优化,不区分优先级的话考虑直接加到ulUeLst队尾;

下行BO更新和优先级列表添加需要修改上述后实测评估,看是否需要继续优化。

#3 - 2023-09-26 17:39 - 匿名用户

内存优化:下行在RLC和MAC使用wls接口内存(避免内存反复申请和拷贝),已经完成。

AM和UM模式都已经自测通过,待有环境时多终端长时间测试看看。

## 文件

500UE-DU评估.pptx 628 KB 2023-08-30 匿名用户

2025-05-06 1/1