

NR - 错误 #145

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

运行L1初始化RF时打印value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1

2020-06-13 19:09 - guo hanlin

状态:	已解决	开始日期:	2020-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	guo hanlin	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1			
value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1			
value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1			
value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1			
value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1			
value:0, spiBit:5, doneBitLevel:1			
初始化RF时循环打印该错误			

历史记录

#1 - 2020-07-02 18:24 - guo hanlin

- 状态 从 新建 变更为 反馈

FPGA版本问题

value:24, spiBit:5, doneBitLevel:1

#2 - 2020-07-03 12:05 - guo hanlin

- 状态 从 反馈 变更为 已解决

2.240编译驱动后成为slave,导致无法初始化射频，该问题多数为底层驱动不正确

#3 - 2021-02-25 16:16 - guo hanlin

- % 完成 从 0 变更为 100