

2.0基站产品化测试 - 需求CR #1450

将old timer的各种超时任务都转移到new timer

2023-12-04 14:50 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			
防止多线程互斥；			

历史记录

#1 - 2023-12-04 14:50 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2023-12-14 17:52 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#3 - 2023-12-20 10:56 - 孙浩

- 文件vonn通话中挂断日志.rar已添加

- 文件抓包日志.png已添加

- 状态从转测试变更为反馈

- 指派给从孙浩变更为席振斌

需求已验证，基本业务ok，但是vonn测试过程中出现一次通话中断现象（抓包看有1个终端未回复PDU SessionResourceModifyResponse消息），需定位；

14209	15:13:34.496883	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0xfdd4a70d	56	56
14215	15:13:34.895576	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP/NAS-SGS	PDU SessionResourceModifyRequest, DL NAS transport, PDU session modification command	55	55
14216	15:13:34.896949	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	F1AP	UEContextModificationRequest	55	55
14217	15:13:34.900747	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP	UEContextModificationResponse	55	55
14218	15:13:34.901075	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	F1AP/NR RRC/NAS...	DLRRCTransfer, RRC Reconfiguration, DL NAS transport, PDU session modification...	55	55
14219	15:13:34.926081	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC/NAS...	ULRRCTransfer, UL Information Transfer, UL NAS transport, PDU session modifica...	55	55
14220	15:13:34.926105	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0xf677ca96	55	55
14222	15:13:34.926369	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP/NAS-SGS	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session modification complete	55	55
14223	15:13:34.926507	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP/NAS-SGS	PDU SessionResourceModifyRequest, DL NAS transport, PDU session modification command	56	56
14224	15:13:34.935492	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	PDU SessionResourceModifyResponse	55	55
14226	15:13:35.385355	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0xfcb00262	56	56
14227	15:13:35.585464	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x376877af	56	56
14231	15:13:36.323395	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0xa1846e17	55	55
14233	15:13:36.538973	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x8e7bb354	56	56
14235	15:13:36.906740	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP	UEContextModificationRequired	54	54
14236	15:13:36.929625	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	UEContextReleaseRequest	56	56
14237	15:13:36.930237	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP	UEContextReleaseCommand	56	56
14238	15:13:36.931121	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	F1AP/NR RRC	DLRRCTransfer, RRC Release MAC=0xf4f6c80e	56	56
14239	15:13:36.931152	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	F1AP	UEContextReleaseCommand	56	56
14241	15:13:36.931298	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP	UEContextReleaseComplete	56	56
14242	15:13:36.937630	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	UEContextReleaseComplete	56	56
14243	15:13:36.937668	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	UEContextReleaseComplete	56	56
14245	15:13:36.938421	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP	ErrorIndication	56	56
14246	15:13:36.939233	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	AMFConfigurationUpdateAcknowledge	55	55
14249	15:13:37.341460	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x9ff5c8b1	55	55
14253	15:13:38.359474	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	F1AP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x222b9806	55	55

#4 - 2023-12-20 15:07 - 席振斌

- 状态从反馈变更为进行中

#5 - 2023-12-20 15:07 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#6 - 2023-12-20 15:44 - 孙浩

- 状态从转测试变更为已解决

孙浩写到：

需求已验证，基本业务ok，但是vonr测试过程中出现一次通话中断现象（抓包看有1个终端未回复PDUSessionResourceModifyResponse消息），需定位

14209	15:13:34.496883	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0xf44a70d	56	56
14215	15:13:34.895576	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP/NAS-5GS	PDUSessionResourceModifyRequest, DL NAS transport, PDU session modification command	55	55
14216	15:13:34.896949	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	FIAP	UEContextModificationRequest	55	55
14217	15:13:34.900747	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP	UEContextModificationResponse	55	55
14218	15:13:34.901875	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	FIAP/NR RRC/NAS	DLRRCTransfer, RRC Reconfiguration, DL NAS transport, PDU session modification	55	55
14219	15:13:34.926981	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC/NAS	ULRRCTransfer, UL Information Transfer, UL NAS transport, PDU session modification	55	55
14220	15:13:34.926105	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, RRC Reconfiguration Complete MAC=0xf677ca96	55	55
14222	15:13:34.926369	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP/NAS-5GS	UplinkNASTransport, UL NAS transport, PDU session modification complete	55	55
14223	15:13:34.926507	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP/NAS-5GS	PDUSessionResourceModifyRequest, DL NAS transport, PDU session modification command	56	56
14224	15:13:34.935492	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	PDUSessionResourceModifyResponse	55	55
14226	15:13:35.305355	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0xfcb80262	55	55
14227	15:13:35.505464	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x3768f7af	56	56
14231	15:13:36.323395	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0xa1846e17	55	55
14233	15:13:36.530973	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x0e7bb354	56	56
14235	15:13:36.906740	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP	UEContextModificationRequired	54	54
14236	15:13:36.929625	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	UEContextReleaseRequest		56
14237	15:13:36.930237	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP	UEContextReleaseCommand		56
14238	15:13:36.931121	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	FIAP/NR RRC	DLRRCTransfer, RRC Release MAC=0xf4fc80e	56	56
14239	15:13:36.931152	192.168.62.70	38472	192.168.62.70	38473	FIAP	UEContextReleaseCommand	56	56
14241	15:13:36.931298	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP	UEContextReleaseComplete	56	56
14242	15:13:36.937630	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	UEContextReleaseComplete		56
14243	15:13:36.937668	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	UEContextReleaseComplete		56
14245	15:13:36.938421	192.168.62.10	38412	192.168.62.70	38412	NGAP	ErrorIndication		56
14246	15:13:36.939233	192.168.62.70	38412	192.168.62.10	38412	NGAP	AMFConfigurationUpdateAcknowledge		
14249	15:13:37.341460	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x9ff5c6b1	55	55
14253	15:13:38.359474	192.168.62.70	38473	192.168.62.70	38472	FIAP/NR RRC	ULRRCTransfer, Measurement Report MAC=0x222b9806	55	55

vonr问题将在#1496问题单中跟踪，此单可以关闭。

#7 - 2023-12-20 15:45 - 孙浩

- 指派给 已删除 (孙浩)

#8 - 2024-07-10 17:36 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

vonr通话中挂断日志.rar	5.05 MB	2023-12-20	孙浩
抓包日志.png	79.2 KB	2023-12-20	孙浩