

研发产品测试 - 错误 #1452

重建立测试，终端组包了reestablishment complete，未发送

2023-12-05 17:10 - 匿名用户

状态:	新建	开始日期:	2023-12-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
重建立测试，终端组包了reestablishment complete，但未发出			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #935: reestablish 支持		转测试	2022-12-30

历史记录

- #1 - 2023-12-05 17:11 - 匿名用户
- 从UE的底层抓包看，UE收到了 reestablishment 消息，回复了ACK，并且组建了 reestablishment complete消息，但是未收到上行调度的DCI。需要DU debug看看具体是什么原因，导致UE未收到上行调度，从而发送complete。
- #2 - 2023-12-05 17:11 - 匿名用户
- 主题 从 重建立测试，终端组包了reestablishment complete，未回复 变更为 重建立测试，终端组包了reestablishment complete，未发送
- #3 - 2024-02-26 16:31 - 匿名用户
- 关联到 错误 #935: reestablish 支持 已添加