

2.0基站产品化测试 - 错误 #1497

修改LogMan定时器问题

2023-12-20 16:08 - 林万江

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-21
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.13P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

描述

- 1、一次性定时器执行后没有自动删除
- 2、当定时器新增/删除等变更时，可能导致定时器提前触发执行
- 3、优化重复代码
- 4、增加可靠性，防止并行执行异常

历史记录

#1 - 2023-12-20 16:17 - 林万江

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从林万江变更为孙浩

已修改，见git库：60f28e7283f09483c9ec5736bc77aae1ceb8e3bb

测试建议：

logMan的基本功能不受影响，各种定时器准确无误

#2 - 2023-12-23 17:41 - 孙浩

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(孙浩)

LogMan基本功能正常。

#3 - 2024-07-10 17:36 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭