

eMBB2.0 BBIT - 错误 #1505

gnb_cu运行过程中崩溃

2023-12-25 10:58 - 杨杨乐

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述

历史记录

#1 - 2024-01-02 10:21 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从杨杨乐变更为周磊

#2 - 2024-01-24 14:24 - 杨杨乐

在发送吞吐率时，需要组装吞吐率的数据；而throughout_singleton::get_throughout_rate为组装吞吐率数据的函数；该函数未加锁，当ue的关联关系容器释放时，get_throughout_rate函数继续使用会导致程序崩溃

#3 - 2024-03-05 15:03 - 周磊

- 状态从转测试变更为已解决

近期末复现