

5G-eLite-Core - 错误 #151

华为手机接入不了了

2020-06-21 16:07 - 徐红超

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2020-06-21 |
| 优先级: | 一般 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 徐红超 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | | | |
| 描述 | | | |
| 核心网发送register accept后，华为手机没有任何响应。 | | | |

历史记录

#1 - 2020-07-03 18:05 - 徐红超

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

修改代码，屏蔽ims pdu

#2 - 2020-07-06 09:26 - 徐红超

现在通过不响应ims pdu session请求，手机能够接入。

#3 - 2020-07-06 09:26 - 徐红超

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

#4 - 2021-01-18 15:12 - 徐红超

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*