

2.0基站产品化测试 - 错误 #1568

XN切换，目标基站UEContextSetupRequest信令中ue-CapabilityRAT-List未进行填充

2024-02-20 10:01 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

描述

resources70-0201-2(1).pcap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跟踪(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(V) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

1,2 5,5,9,9 1.2

UEContextSetupRequest

id: id-CutoURRCInformation (9)
criticality: reject (0)
value
CutoURRCInformation
if-Extensions: 1 item
Item 0
ProtocolExtensionField
id: 119
criticality: reject (0)
extensionValue
HandoverPreparationInformation: 00000000000000000000
HandoverPreparationInformation
criticalExtensions: c1 (0)
c1: handoverPreparationInformation (0)
handoverPreparationInformation
ue-CapabilityRAT-List: 0 items

0040 00000000 00000101 00000000 10000000 11010101 00000000 00000000 00000111
0048 00000000 00101000 00000000 00000010 00000000 00000001 00000000 00111111
0050 00000000 00001001 00000000 00000000 11110001 00010000 00000000 00000000
0058 00000000 00000000 00010000 00000000 01101011 00000000 00000001 00000000
0060 00000000 00001001 00000000 00010010 00001000 00000000 00000000 00000000
0068 01110111 00000000 00001011 00001010 00000000 00000000 00000000 00000000
0070 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01001010
0078 00000000 00001011 00100000 00000000 01001001 00000000 00000001 00000100
0080 00000000 01001001 00000000 00000001 00001000 00000000 00100011 00000000
0088 10000000 10011111 00000100 00000000 00100010 00000000 01001011 01010000
0090 00100000 00000000 00100100 01000000 00110011 00110000 11000000 00000101
0098 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000 11010000
00a0 00000000 10000000 00000000 10000000 00000000 10000000 00000000 00000000
00a8 00000000 00000000 00000000 01000000 00000001 00000010 00000011 00000000
00b0 00000000 00101110 00011000 00000101 00000000 00000000 00000000 00000000
00b8 00000000 00000000 01000000 11010000 00000000 10000000 00000000 10000000
00c0 00000000 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00c8 00000000 00111110 01111111 00000000 00000000 00000010 00000111 00000000
00d0 00000000 00000101 00000010 00000000 00000000 00000000 10100001 01000000
00d8 00000001 01000000 00000000 00100010 00000000 01001011 01010000 01100000
00e0 00000000 10100100 01000000 00110011 00110000 11000000 00001001 00000000
00e8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01000000 11010000 00000000
00f0 10000000 00000000 10000000 00000000 10000000 00000000 00000000 00000000
00f8 00000000 00000000 01000000 00100000 00000001 00000010 00000011 00000000
0100 01001110 00011000 00001001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0108 00000000 01000000 11010000 00000000 10000000 00000000 10000000 00000000
0110 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0118 00111110 01111111 00000000 00000000 00000010 00000111 00000000 00000000
0120 00000110 00000010 00000000 00000000 00000000 10100001 01000000 00000001
0128 01000000 00000000 10011110 01000000 00000101 00110000 01110101 00110101

历史记录

#1 - 2024-02-20 10:02 - 席振斌


- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-02-27 09:30 - 席振斌

需要源基站通过HandoverRequest将此信元带过来，做了代码修改，自验有点问题，正在修改

#3 - 2024-03-04 09:18 - 席振斌


- 文件 20240304-091546.jpg 已添加



目前可以从源基站通过handover request将此信元带到目标基站，但目标基站下发到du的信令中此信元的填充还有问题

#4- 2024-03-04 20:09 - 席振斌

- 文件 20240304——suc.jpg 已添加



自测ok

#5- 2024-03-04 20:10 - 席振斌

- 状态 从进行中 变更为 转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#6- 2024-03-07 17:43 - 孙浩

- 替换振斌提供cu包，在终端“初始接入时”、“HandoverRequest”、切换目标侧的“UEContextSetupRequest”等消息中都会携带ue能力信息，问题可关闭。

[illegible]

#7 - 2024-07-23 16:50 - 王旭初
- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

20240220-095619.jpg	842 KB	2024-02-20	席振斌
20240304-091546.jpg	859 KB	2024-03-04	席振斌
20240304——suc.jpg	836 KB	2024-03-04	席振斌
终端接入时携带UE能力信息.png	192 KB	2024-03-07	孙浩
目标侧UEContextSetupRequest消息携带ue能力信息.png	150 KB	2024-03-07	孙浩
03071707.pcap	488 KB	2024-03-07	孙浩
0307-40-1713.pcap	232 KB	2024-03-07	孙浩