

清华电子应急通信项目 - 错误 #1574

三层启动后，接入一个ue，稳定做业务，ue_num一直保持在1比较稳定。第2个ue一直做反复接入的动作，卡在msg5，此时ue_num直接减到了0，正常应该还是维持在1。导致这种情况下，du指标无法正常上报

2024-02-22 19:37 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马纪元	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已反馈du，定位中			

历史记录

#1 - 2024-02-26 17:18 - 马纪元

- 状态从新建变更为已解决

分析日志和代码后，发现是由于kpi的uenum在ue完全接入后才增加，而kpi的uenum的删除，在ue未完全接入时也会删除。这导致一个ue反复重接时，由于未完全接入，kpi的uenum不会增加，但会一直减少，导致uenum一直为0。修改了kpi的uenum计算的位置，不再在删除ue与接入ue时计算，在发送数据时才计算，经测试uenum正常。