

## 清华电子应急通信项目 - 错误 #1594

RLC\_buffer\_size在web界面查看始终为0，看du侧打印有正确数值，但是redis里写入时为0

2024-03-01 11:09 - 王旭初

|           |     |         |            |
|-----------|-----|---------|------------|
| 状态:       | 已解决 | 开始日期:   | 2024-03-01 |
| 优先级:      | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:      |     | % 完成:   | 0%         |
| 类别:       |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:     |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述        |     |         |            |
| 已知会du，定位中 |     |         |            |

### 历史记录

#1 - 2024-03-01 14:43 - 匿名用户

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从匿名用户变更为王旭初

原因：之前的指标清理函数写的有问题，不应该在更新指标之后，上报指标之前清理上报结构  
修改方法：每次更新指标之后只清理辅助结构（用于计算或统计指标的结构），上报完指标之后再清理上报结构  
修改结果：已解决，指标上报无误

#2 - 2024-03-28 15:54 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决
- 指派给已删除(王旭初)

替换du，问题已解决