

清华电子应急通信项目 - 错误 #1606

第三方接口下发最大发射功率，返回无效的请求参数，下发失败

2024-03-01 11:23 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
第三方接口关于发射功率这块需要修改为数组格式 知会third_backend，定位中			

历史记录

#1 - 2024-03-01 12:55 - 钱伯宁

- 状态从 *新建* 变更为 *转测试*

- 指派给从 *钱伯宁* 变更为 *王旭初*

最大发射功率配置的xpath映射值与真实的xpath不对应，已修改为正确的xpath为：/gnb-ru:GNB-RU/BIND_CFG/CARD[cardid='0']/fh[ffhid='0']/bindcfg[chan_id='0']/cell_power

#2 - 2024-03-25 10:13 - 王旭初

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*

- 指派给 *已删除* (王旭初)

已提供agent版本，已解决