

散热问题

2020-06-29 16:52 - 匿名用户

状态:	新建	开始日期:	2020-06-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
1.使用导风板、8025->8038风扇、固定cpu频率为基频			
结果：运行9小时，温度控制在73度内			
验证2u的风冷散热可行			

历史记录

#1 - 2020-11-23 11:08 - 匿名用户

sorp2.0，后续改为四风扇散热，前2后2，无散热问题。

#2 - 2022-05-16 02:10 - 匿名用户

注意风扇的电流，主板供电能力一般在12v 1A以内。超出此值，风扇出现转速循环升降