

2.0基站产品化测试 - 错误 #1634

XN切换，目标基站下发的重配置中SDAP CONFIG中QFI是死值10与实际不符

2024-03-13 14:09 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			
应该是实际的qfi=9和qfi=5			


历史记录

#1 - 2024-03-13 14:09 - 席振斌

- 状态从新建 变更为 进行中

#2 - 2024-03-19 09:02 - 席振斌

- 文件 20240319-090226.jpg 已添加



#3 - 2024-03-19 09:03 - 席振斌

- 状态从进行中 变更为 转测试

- 指派给从席振斌 变更为 孙浩

#4 - 2024-03-19 11:57 - 孙浩


- 文件 抓包截图.jpg 已添加

- 文件 0319-70-1056.pcap 已添加

- 文件 0319-40-1059.pcap 已添加

- 状态从转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除 (孙浩)

基于T5版本，替换振斌提供cu包，终端可正常xn切换，源侧基站“UEContextModificationRequest”消息携带的QFI值为9正确，问题关闭。



#5 - 2024-07-23 16:54 - 王旭初

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

20240319-090226.jpg	696 KB	2024-03-19	席振斌
抓包截图.jpg	749 KB	2024-03-19	孙浩
0319-70-1056.pcap	948 KB	2024-03-19	孙浩
0319-40-1059.pcap	1.11 MB	2024-03-19	孙浩