

2.0基站产品化测试 - 错误 #1667

Rel_2.1.14p_T5 版本vonr 接通没有声音

2024-03-27 14:19 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-27 14:20 - 席振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-03-27 14:32 - 席振斌

- 文件 20240327-142111.jpg 已添加

```
<UP_COMMON_CONFIG>
  <ENABLE_UL_OUT_OF_ORDER_DELIVERY>0</ENABLE_UL_OUT_OF_ORDER_DELIVERY>
  <ENABLE_NR_UP>1</ENABLE_NR_UP>
</UP_COMMON_CONFIG>
```

在拨打电话时所建立的与qfi=1相关的pdcp实体中，没有根据配置中的值进行赋值，这个是vonr一直存在的问题，之前一直没问题是因为，对于下行的用户面数据的处理，在pdcp层的处理方式是，无论根据此配置做的判决是否成立都加pdcp的头，后来修改超流量灌包掉速的问题，将加不加pdcp头写在了以此配置做判决的条件里面，导致qfi=1的数据都加不了pdcp的头所以没有声音，现在的修改是，对qfi=1相关的pdcp实体，根据配置中的值进行赋值，自测ok

#3 - 2024-03-27 17:39 - 席振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 席振斌 变更为 王旭初

#4 - 2024-08-19 16:49 - 王旭初

- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

- 指派给 已删除(王旭初)

vonr当前可正常接打电话，问题关闭

文件

20240327-142111.jpg	41.1 KB	2024-03-27	席振斌
---------------------	---------	------------	-----