

2.0基站产品化测试 - 错误 #1704

【代码走读】修改合入msg2资源分配代码走读中发现的问题

2024-04-16 09:38 - 赵晓辉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述
代码走读过程中发现大量的参数未初始化，参数未加保护或未判断数组越界的情况。

历史记录

#1 - 2024-05-06 15:54 - 林万江

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-05-06 16:48 - 赵晓辉

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从赵晓辉变更为王旭初

- 目标解决问题版本从Rel_2.1.14P变更为Rel_2.1.15P

问题分析：

代码走读中发现的局部变量未赋值的问题。

解决方案：

为局部变量添加初始值。

#3 - 2024-06-11 10:50 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(王旭初)

使用测试版本，问题解决

#4 - 2024-08-19 16:52 - 王旭初

- 状态从已解决变更为已关闭