

网管产品 - 错误 #1710

采用网管界面启动 “ 协议栈软件 ” 无法启动

2024-04-16 19:19 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试描述： 采用网管界面启动 “ 协议栈软件 ” 无法启动			
测试版本： yzrt_oam_v2.0.9版本、gnb_agent-2.1.14P_pre2T4——0305版本			

历史记录

#1 - 2024-04-17 08:56 - 钱伯宁

- 状态 从 新建 变更为 转测试

- 指派给 从 钱伯宁 变更为 杨凯

启动三层顺序错误，修正为phy->du->cu

#2 - 2024-04-18 10:59 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

该问题验证解决0418—agent