

## FC子项目 - 错误 #177

### Security Mode Command 响应错误

2020-07-10 16:13 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
CU发送Security Mode Command , UE响应Security Mode failure			

#### 历史记录

#1 - 2020-07-10 16:15 - b jz

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

Security Mode Command 中加密和完保都是0, 根据协议只携带加密为NEA0,不携带完保字段。但UE不支持。

将完保设置为NIE2, 使得Security Mode Command 中携带完保字段。

#2 - 2020-07-10 16:16 - b jz

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

测试通过, UE可以成功响应。流程继续向后推进。

#3 - 2020-09-22 12:36 - b jz

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*