

2.0基站产品化测试 - 错误 #1874

修改AMC调整中步长和测量映射统一度量衡的问题

2024-06-13 16:06 - 赵晓辉

状态:	已关闭	开始日期:	2024-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
目前DU侧AMC调整步长的单位未知，就直接参与db映射sinr值的加减中去，这个很不合理。这样的步长导致mcs的上下调整十分困难。			

历史记录

#1 - 2024-06-13 16:27 - 赵晓辉

- 状态从新建 变更为 进行中

#2 - 2024-10-15 10:26 - 赵晓辉

- 状态从进行中 变更为 已关闭

方案已修改。