

2.0基站产品化测试 - 错误 #1888

下行GBR DRB没流

2024-06-21 14:19 - 匿名用户

状态:	进行中	开始日期:	2024-06-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			
建1UE 2DRB,一个是GBR,一个是nonGBR,GBR DRB做UDP下行灌包,发现没流			

历史记录

#1 - 2024-06-21 14:37 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 进行中

通过对log: 1228t240326c 的分析, 发现1228t240326c QFI3 DRB的包进入了CU,但是没发给DU,正在定位原因
EGTPU UPPER RX...[26/03/2024 19:28:37.941490]
RX-INST [0] UE ID [1] Thread [DL:6-DLTx:6-UL:7-ULTx:7] TUN [4] SRC 192.168.8.250
S-TEID 100663300 [T:6] DST 192.168.8.200 D-TEID 149 RX 57 (0.00 Mbps)
TOTAL⁰ INPROCESS⁰ TX-PDUS⁰ RETX⁰ INCOMING⁰ FWD-WITH⁰ FWD-WITHOUT⁰
RX-INST [0] UE ID [1] Thread [DL:6-DLTx:6-UL:7-ULTx:7] TUN [5] SRC 192.168.8.250
S-TEID 100663300 [T:6] DST 192.168.8.200 D-TEID 149 RX 7402 (10.75 Mbps) GBR DRB收到了下行包
TOTAL⁰ INPROCESS⁰ TX-PDUS⁰ RETX⁰ INCOMING⁰ FWD-WITH⁰ FWD-WITHOUT⁰

EGTPU LOWER TX [0] STATISTICS [26/03/2024 19:28:37.941503]
TX-INST [0] UE ID [1] Thread [DL:6-DLTx:6-UL:7-ULTx:7] TUN [3] SRC 127.0.0.2
S-TEID 117440516 [T:7] DST 127.0.0.1 D-TEID 4 TX 19 (0.00 Mbps)
TX-INST [0] UE ID [1] Thread [DL:6-DLTx:6-UL:7-ULTx:7] TUN [4] SRC 127.0.0.2
S-TEID 117440517 [T:7] DST 127.0.0.1 D-TEID 5 TX 57 (0.00 Mbps)
TX-INST [0] UE ID [1] Thread [DL:6-DLTx:6-UL:7-ULTx:7] TUN [5] SRC 127.0.0.2
S-TEID 117440518 [T:7] DST 127.0.0.1 D-TEID 6 TX 0 (0.00 Mbps) CU没有发GBR DRB的包给DU

#2 - 2024-06-25 09:35 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 挂起

测试了多次,未复现,先挂起,等复现了再分析

#3 - 2024-10-30 14:19 - 匿名用户

- 状态 从 挂起 变更为 进行中

- 指派给 从 匿名用户 变更为 王 旭初

帮忙复测一下