

Plantform - 错误 #19

错误 # 11 (已关闭): yzrt_v1 发送打桩无输出

正常发送无波形输出

2019-08-10 10:30 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-10
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
可能的原因有 放缩导致数据溢出，需要观察数据幅值 数据未从ifft传到rf_interface，观察数据通路			

历史记录

#1 - 2019-08-10 15:30 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

#2 - 2019-08-10 15:31 - 匿名用户

- % 完成 从 30 变更为 100