

2.0基站产品化测试 - 错误 #1914

关于baseService的目录监控模块优化

2024-07-01 15:09 - 李玮璇

状态:	挂起	开始日期:	2024-07-01
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	李玮璇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述

- 1、提取目录监控单独的一个module
- 2、目前删除百分比配置写死，优化为配置，超限后目录内存根据配置规则删除（门限/过滤名单）

历史记录

#1 - 2024-10-15 15:11 - 杨杨乐

- 指派给从李玮璇变更为匿名用户

#2 - 2024-10-15 15:32 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2024-10-28 19:06 - 匿名用户

- 指派给从匿名用户变更为李玮璇

#4 - 2025-01-06 10:41 - 李玮璇

- 状态从进行中变更为挂起

暂时因3.0任务紧该低等级优先级任务先挂起