

2.0基站产品化测试 - 错误 #1915

错误 # 1944 (已解决): Rel_2.1.15p_pre1, 128ue大下行配比, dl udp 256M, 实际下来70M

3.0内存优化方案测试和代码优化

2024-07-02 10:58 - 杨杨乐

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-02
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-02 10:59 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-07-12 15:41 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为周磊

#3 - 2024-07-12 15:42 - 杨杨乐

- 父任务被设置为#1944

此问题类似于1944, 不过解决的是用户面的性能优化问题和吞吐率的锁的问题

#4 - 2024-07-15 12:29 - 周磊

- 状态从转测试变更为已解决

更换gnb_cu_1953, 包含此修改