

STE - 错误 #1918

STE(v1.0)对接标准基站联调，STE收鉴权请求时，下行调度DCI 1_1总CRC出错。发生概率100%。

2024-07-03 11:07 - 李 常

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-04
指派给:	朱 荣涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY, 终端	CPU类型:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-09 09:53 - 朱 荣涛

当PDCCH dci size 为 8 的整数倍时，终端CRC check 模块在提取 reserve CRC 时 指针计算错误，导致提取的CRC 和 计算的CRC 比对错误，判为 CRC 错，DCI 1-1 的 size 为 48，为8的整数倍，因此DCI 1-1 即使 decode 数据是正确的，CRC 校验也过不了，所以终端侧总是收不到dci 1-1。
当前已完成相关代码修改，DCI 1-1 能正确接收

#2 - 2024-07-09 09:58 - 朱 荣涛

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 朱 荣涛 变更为 刘 播雨

代码修改，请播雨再验证一下

#3 - 2024-07-09 10:01 - 刘 播雨

已验证通过

#4 - 2024-07-09 10:03 - 刘 播雨

- 状态从 转测试 变更为 已关闭
- 指派给从 刘 播雨 变更为 朱 荣涛

已验证通过