

2.0基站产品化测试 - 错误 #1935

T5版本，下行灌包500M，大约20-30S下行速率掉0，终端不掉线，灌包上行速率正常，下行没速率。

2024-07-08 18:22 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-31
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
T5版本，下行灌包500M，大约20-30S下行速率掉0，终端不掉线，灌包上行速率正常，下行没速率。			

历史记录

#1 - 2024-07-11 09:54 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 匿名用户 变更为 程 鹏

经过分析,这个问题跟单子1849是同一个问题,可以使用du alpha 2024年6月25日 17:21:34(load duAlpha240614t135111_1849)解决

#2 - 2024-07-15 11:04 - 程 鹏

- 状态从 转测试 变更为 已解决