

2.0基站产品化测试 - 需求CR #1962

” AU功能状态异常 “ 告警，原因：up link fft ant0 overflow，增加告警源消除后告警自动恢复的功能

2024-07-17 18:10 - 王松

状态:	新建	开始日期:	2024-07-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
测试环境： 基站：分体式基站 版本：Rel_2.1.14P_Pre2T4			
在中科院项目现场测试中，发现当上行饱和时会出现“ AU功能状态异常 ”告警，将上行饱和的条件清除后，告警没有自动恢复；在产品实验室验证了一下，结论：1、当告警源（终端没做业务）清除后，重启三层，告警可以恢复，终端做业务之后，又上报新的时间点的告警 2、告警上报之后将终端下电，告警源清除了，但是告警没有恢复，说明告警自动恢复的功能还存在问题；			
需要增加“ AU功能状态异常 ”告警自动恢复的功能，方便外场定位、排查问题；			
详细描述见附件			

文件

上行饱和相关的告警问题.docx	187 KB	2024-07-17	王松
------------------	--------	------------	----