

2.0基站产品化测试 - 错误 #1989

15P Pre1分支，重复的Pdu session id的创建，会导致UE释放

2024-07-24 15:31 - 杨杨乐

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-25 20:02 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从杨杨乐变更为黄毅

#2 - 2024-10-15 15:04 - 杨杨乐

【问题原因】

当核心网连着下发两次同样的pdu session的建立请求时，CU的处理是释放该UE

【修改方案】

当已经收到了pdu session的建立后，如果再收到同样pdu session的建立，就忽略该信令

【回归方法和注意事项】

如果收到了同样的pdu session的建立请求，看UE是否会掉线

#3 - 2024-12-11 11:45 - 黄毅

- 状态从转测试变更为已解决