

2.0基站产品化测试 - 错误 #1991

2.1.15p_pre1版本，DU收phy消息时，获取cellCb失败存在内存泄露问题

2024-07-25 15:42 - 周立伟

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
DU收phy消息时，获取cellCb失败存在内存泄露问题。			

历史记录

- #1 - 2024-07-27 11:17 - 周立伟
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- #2 - 2024-07-29 09:15 - 周立伟
- 指派给 从 周立伟 变更为 王旭初
- #3 - 2024-10-22 09:46 - 王旭初
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除 (王旭初)

该问题单已验证ok，最新版本没有小区信息获取失败导致的挂死，问题解决