

2.0基站产品化测试 - 错误 #2021

2.1.14P_Pre2T5版本出现 部分基站 启动 经常失败的问题

2024-08-06 17:24 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2024-08-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, PHY	FPGA板卡类型:	115P+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	Xeon-gold5218(宝德)
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-06 17:25 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 转测试

问题原因找到，修改脚本，版本更新到【Yzs_Pru_V2.2.23_20240806】

#2 - 2024-08-06 17:30 - 匿名用户

问题原因：
物理层run.sh的脚本中, 如果没有 /usr/local/include/dev2.0 这个目录，启动会异常，但是不清楚为啥奇数次不行，偶数次正常。

```
#install NR drv
echo -e "\033[1;35m Setup dev2.0 lib&header to System \033[0m"
if [ -e $HeadFileTargetDir ]; then
    rm -rf $HeadFileTargetDir/*          #####修改： 原脚本 rm -rf $HeadFileTargetDir
    rm -f $LIBFileTargetDir2/libdev2.0.so
    rm -f $LIBFileTargetDir2/dev_om
    rm -f $LIBFileTargetDir2/dev_om.sh
    rm -f $LIBFileTargetDir2/fork_while.sh
    echo "-----Delete Old dev2.0 lib!-----"
else
    mkdir -p $HeadFileTargetDir          #####修改： 新增创建 /usr/local/include/dev2.0
fi

#cp -rf $NR_DRV/inc $HeadFileTargetDir
cp -rf $NR_DRV/lib/* $LIBFileTargetDir2
cp -f $NR_DRV/dev_om/* $LIBFileTargetDir2
```

#3 - 2024-09-24 17:24 - 匿名用户

- 状态 从 转测试 变更为 已解决