

2.0基站产品化测试 - 错误 #2037

develop分支（20240812）cppcheck问题修改

2024-08-13 16:53 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
修改cppcheck检测出来的error、warning、performance、style4类问题			

历史记录

#1 - 2024-08-13 16:53 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给被设置为席振斌

#2 - 2024-08-14 13:41 - 席振斌

测试人员测试一下基本功能，关注一下峰值灌包的内存和cpu

#3 - 2024-08-14 13:42 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试
- 指派给从席振斌变更为孙浩

#4 - 2024-08-14 18:01 - 孙浩

- 文件0814-40-1615.pcap已添加
- 文件0814-40-1426.pcap已添加
- 状态从转测试变更为已解决

所有款型终端均可接入，可峰值灌包，vonr可语音业务，基本功能正常。

#5 - 2024-10-15 14:34 - 孙浩

- 状态从已解决变更为已关闭

#6 - 2024-10-15 19:30 - 孙浩

- 指派给已删除(孙浩)

文件

0814-40-1615.pcap	444 KB	2024-08-14	孙浩
0814-40-1426.pcap	1.48 MB	2024-08-14	孙浩