

2.0基站产品化测试 - 错误 #2070

2.1.15p_pre1版本，DU worker线程sys_config_Xeon.txt核绑定（7，23）存在背靠背问题

2024-08-26 15:04 - 周立伟

状态:	已解决	开始日期:	2024-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
2.1.15p_pre1版本，DU worker线程sys_config_Xeon.txt核绑定（7，23）存在背靠背问题，可以修改为(7,26)			

历史记录

#1 - 2024-09-24 14:50 - 王旭初

- 状态从新建 变更为 已解决

2.1.15P_pre1_T4版本已经修改为（7,26），运行稳定，该修改没有导致异常