

网管产品 - 错误 #2073

修改异频邻区的配置显示由“小区[0]邻区配置”修改为“小区[0]的异频邻区配置”，后续可关注

2024-08-28 11:04 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： 网管界面cu对接dulistj，修改异频邻区的配置显示由“小区 ⁰ 邻区配置”修改为“小区 ⁰ 的异频邻区配置”			
测试版本： 网管2.0.11+版本			

历史记录

#1 - 2024-09-03 13:39 - 薛泽庆

- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从薛泽庆变更为杨凯

已修改主控文件相关显示

#2 - 2024-09-03 19:32 - 杨凯

- 状态从转测试变更为反馈
- 指派给从杨凯变更为薛泽庆

- 1、该问题在YZMM2.0.12Pre1T1版本验证已修改完成。
- 2、今天CU那边确认可能该功能存在问题，后续可能又要修改回去，待确认。

#3 - 2024-09-26 15:22 - 薛泽庆

- 状态从反馈变更为转测试
- 指派给从薛泽庆变更为杨凯

已确认，修改无误

#4 - 2024-09-26 17:38 - 杨凯

- 状态从转测试变更为已解决

该问题已验证解决YZMM2.0.12Pre1T2