

2.0基站产品化测试 - 错误 #2077

15ppre1T3版本rlc status pdu处理增加变量初始化和指针判空保护处理

2024-08-28 14:38 - 周立伟

状态:	已解决	开始日期:	2024-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述
15ppre1T3版本rlc status pdu处理增加变量初始化和指针判空保护处理，保护DU处理RLC STATUS PDU因空指针出现coredump问题。

历史记录

#1 - 2024-10-15 10:09 - 周立伟

- 状态从新建 变更为 转测试

走查习文新修改的RLC status pdu处理，已增加变量初始化和指针判空保护处理并完成代码review。

#2 - 2024-10-15 10:55 - 周立伟

- 指派给从周立伟 变更为 王旭初

#3 - 2024-10-22 09:50 - 王旭初

- 状态从转测试 变更为 已解决

- 指派给已删除(王旭初)

该问题单已回归ok，最新du版本未出现该挂死，问题解决