## 2.0基站产品化测试 - 错误 #2083

2.1.15p\_pre1\_T3版本,升级上来后,MAX\_NUM\_RNTI,MAX\_NUM\_UES这两个默认值变成了500,导致如果和SRS资源配置不匹配的话,ue无法成功接入

2024-08-30 09:51 - 王旭初

状态: 已解决 开始日期: 2024-08-30 优先级: 计划完成日期: 普通 指派给: % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时 问题归属: FPGA板卡类型: DU 发现问题版本: CPU类型: Rel\_2.1.15P 目标解决问题版本: Rel\_2.1.15P

## 描述

已知会du,

需要在upgrade文件里,将默认值改为128,或者直接去掉默认值,直接走继承配置;

在xml文件里也需要同步修改默认值为128

## 历史记录

#1 - 2024-08-30 16:49 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 匿名用户 变更为 王 旭初

Rel\_2.1.15P\_Pre1T4 gnb-du.xml中的MAX\_NUM\_RNTI和MAX\_NUM\_UES改回了128 upgrule\_du.yaml中删掉了MAX\_NUM\_RNTI和MAX\_NUM\_UES的内容

#2 - 2024-11-19 17:34 - 王旭初

- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除(王旭初)

最新版本已解决

2025-08-29 1/1