

Plantform - 错误 #21

错误 # 11 (已关闭): yzrt_v1 发送打桩无输出

tlc_rpFIFO为空

2019-08-10 15:43 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-10
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	zhang kongjun	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
data_align_tx从正常发数变为等待，是head_fifo_empty拉高，并且发现slot少了一整个。			

历史记录

- #1 - 2019-08-10 18:11 - 匿名用户
- 主题 从 从正常变为等待 变更为 tlc_rpFIFO 为空
- 指派给 从 匿名用户 变更为 zhang kongjun
- 如题ifft_buff_fifo为空，导致后续的head无法写入header
- #2 - 2019-08-10 18:11 - 匿名用户
- 文件 tpl_rcf ifo 为空.png 已添加
- #3 - 2019-08-14 09:46 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2019-08-14 09:46 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #5 - 2019-08-14 09:50 - 匿名用户
- 是x86的log打印导致时间延迟，导致时序错乱。
- 去除打印后正常。
- #6 - 2019-09-17 12:05 - 高峰
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

190810tx_align等待.png	150 KB	2019-08-10	匿名用户
tpl_rcf ifo 为空.png	124 KB	2019-08-10	匿名用户