

2.0基站产品化测试 - 错误 #2103

2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_内存泄露

2024-09-04 15:28 - 周立伟

状态:	进行中	开始日期:	2024-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
2.1.15p_pre1 DU_5gnrsch 基础问题检视_内存泄露			
1、动态分配堆内存无释放			
2、业务处理失败分支遗漏释放堆内存或内存池内存			
3、内存池内存未归还，或归还时间太长			
4、申请与释放函数不匹配			

历史记录

#1 - 2024-09-04 15:38 - 周立伟

- 描述 已更新。

#2 - 2024-09-04 16:15 - 周立伟

- 描述 已更新。

#3 - 2024-10-15 10:52 - 周立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 指派给 被设置为 魏 幸幸

5gnrsch