

FC子项目 - 错误 #211

上行BSR接收或者更新存在问题，导致调度不出大包

2020-08-08 19:15 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
问题归属:			
描述			
需重点查看short, long BSR上报更新流程			

历史记录

#1 - 2020-08-08 19:17 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

因为层三在建立DRB承载时未配置AMBR，DU未初始化AMBR相关的参数，导致在更新BSR时的判断始终不成立，UE上报的BSR无法更新到正常流程中；
修改后BSR更新没有问题。