

2.0基站产品化测试 - 错误 #2119

2.1.15p_pre1 DU_5gnrrlc 基础问题检视_变量未初始化

2024-09-04 16:57 - 周立伟

状态:	进行中	开始日期:	2024-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韩伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

2.1.15p_pre1 DU_5gnrrlc 基础问题检视_变量未初始化
POD变量和指针一定要初始化成一个未使用的初值。
对于自定义非POD对象建议写构造函数，禁止使用memset赋初值。

历史记录

#1 - 2024-10-15 10:49 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给被设置为匿名用户

5gnrrlc

#2 - 2024-10-30 10:34 - 匿名用户

- 指派给从匿名用户变更为周立伟

#3 - 2024-12-11 17:33 - 周立伟

- 指派给从周立伟变更为韩伟

- 目标解决问题版本从Rel_2.1.15P变更为Rel_2.1.16P