

## FC子项目 - 错误 #212

BSR更新没问题，但调度出来的RB num还是很小

2020-08-08 19:18 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
需要仔细分析resource allocation模块，看看RB num为什么分不出更大的			

### 历史记录

#1 - 2020-08-08 19:21 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

DU代码中对PUSCH有功率控制的模块，会对UE上报的PHR功率余量进行处理，从而限制所调度的RB num；  
目前UE上报的PHR不大，导致调度的RB个数始终被限制在很小；  
暂时注释掉TPC 限制调度RB num的代码，先进行后续的测试。