

2.0基站产品化测试 - 错误 #2137

15PT4版本大上行双天线做上行ftp业务，出现上行译码阻塞，掉线后无法接入。

2024-09-10 15:03 - 孙 泽林

状态:	已解决	开始日期:	2024-09-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
大上行双天线ftp业务时，终端突然发生掉线；随后刷大量prach消息，卡msg5接入不了。分析log，问题是上行译码阻塞。			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #2148: 2.1.15p_pre1_T4版本，10ue上下行同时udp...			已解决 2024-09-13
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #2004: 15ppre1版本测多终端切换时其中1个基站出现phy挂死			已关闭 2024-07-30

历史记录

- #1 - 2024-09-13 15:01 - 匿名用户
- 关联到 错误 #2148: 2.1.15p_pre1_T4版本，10ue上下行同时udp灌包场景，构造大误码率以及反复接入，一段时间后，长则5h，短则5min，就会出现上行译码阻塞导致的phy挂死 已添加
- #2 - 2024-09-13 15:23 - 匿名用户
- 状态从 新建 变更为 转测试
- #3 - 2024-09-24 17:11 - 匿名用户
- 关联到 错误 #2004: 15ppre1版本测多终端切换时其中1个基站出现phy挂死 已添加
- #4 - 2024-10-15 12:10 - 匿名用户
- 状态从 转测试 变更为 已解决
- 关联2148问题单，问题已经解决