

2.0基站产品化测试 - 错误 #2149

2.1.15p_pre1_T4版本，上行双天线，上行ftp速率不达标，只能到300M左右，且此时下行速率也在5——20M左右波动

2024-09-13 14:59 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2024-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
初步定位： 1)、为什么RLC报给MAC的bo波动这么大，RLC收到有多少，为什么发给MAC波动这么大； 2)、为什么有这么多K0失败的 目前mac层定位中，可能有其他原因			

历史记录

#1 - 2024-10-15 10:20 - 周立伟

- 指派给 从 周立伟 变更为 匿名用户

ftp速率问题

#2 - 2024-10-15 14:15 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 问题归属 CU 已添加

- 问题归属 已删除 (DU)

产品部把CU run.sh中export MALLOC_ARENA_MAX=1删除后上行UDP稳定400M+,没问题了
西安测试部整理了环境，调整了位置,上行速率也达标了

#3 - 2024-10-15 18:19 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 杨杨乐

需要杨乐帮忙定一下落入的版本信息

#4 - 2024-10-17 16:32 - 杨杨乐

- 状态 从 已解决 变更为 转测试

- 指派给 从 杨杨乐 变更为 王旭初

【问题原因】
由于cu的run.sh脚本中，增加了如下内容：
export MALLOC_ARENA_MAX=1
导致了速率达不到

【修改方案】
删除脚本中的宏

【回归方法和注意事项】
上行双天线，峰值灌包，看是否能达到峰值

#5 - 2025-01-21 10:25 - 王旭初

西安环境，上行双天线的环境仍然存在问题，所以速率还是无法上去，待调试