

WI - 错误 #220

2.216 基站，射频有线环回crc错误

2020-08-14 15:42 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-08-14
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象： 使用沈自所交付版本的dev及平台代码，射频环回，crc错误， 从接收星座图看，接收数据功率极小，50左右； 从频谱仪看发射信号，只有单音 发送采数，信号正常，功率3000 log无FH_TX NOT DONE/ LDSTAMP TOO LARGE；仍然打印tx_process			
分析： 可能fpga卡死或者丢数/等待			

历史记录

#1 - 2020-08-24 17:37 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

问题定位：

维纳滤波导致星座图恶化，而解码错误；

问题解决：

将维纳滤波修改后，状态正常