

2.0基站产品化测试 - 错误 #2209

核心网3.2.3 pre2版本，核心网启动后终端接入出现pdu reject

2024-09-29 11:37 - 孙 泽林

状态:	已解决	开始日期:	2024-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
核心网3.2.3 pre2版本，核心网启动后终端接入出现pdu reject 第一次启动时，终端接入pdu拒绝。不下电，重启服务后接入正常。			

历史记录

#1 - 2024-09-29 13:57 - 徐 红超

- 状态 从 新建 变更为 转测试

启动脚本时延设置问题，导致upf绑定ip地址失败，已在3.2.3_pre3版本修复。

#2 - 2024-09-29 16:15 - 徐 红超

- 指派给 从 徐 红超 变更为 孙 泽林

#3 - 2024-10-15 14:51 - 孙 泽林

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

核心网3.2.3pre3上已验证通过。