2.0基站产品化测试 - 功能 #2210

baseService关于脚本执行core文件转储删除模式改为程序执行的优化

2024-09-29 14:09 - 李 玮璇

状态: 已关闭 7024-09-29

优先级: 普通 计划完成日期:

问题归属: YZMM FPGA板卡类型:

发现问题版本: Rel_2.1.15P CPU类型:

目标解决问题版本: Rel_2.1.15P

描述

core文件转储目前有三种模式:删除、简单堆栈、详细堆栈,都是在脚本里面执行;

删除模式改成代码里面处理,不使用脚本,减少shell消耗;

简单堆栈、详细堆栈按照原逻在脚本处理

代码位置: CoreFileDump文件

相关的问题:

关联到 2.0基站产品化测试 - 功能 #2245: baseService关于执行core文件转储模式的逻辑优化 已关闭 2024-10-15

历史记录

#1 - 2024-09-29 14:10 - 李 玮璇

- 主题 从 baseService 关于脚本执行core 文件转储的优化 变更为 baseService 关于脚本执行core 文件转储删除模式改为程序执行的优化

#2 - 2024-09-29 14:13 - 李玮璇

- 跟踪从错误变更为功能

#3 - 2024-10-18 16:23 - 宋承立

- 文件 bfcore_file.zip 已添加
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给从宋承立变更为王旭初

增加需求:在遇到非本路径模块的core文件时直接删除,不在忽略。

bfcore_file.zip: 2个gnb_cu的core文件, 2个空的非gnb_cu的core文件

【注意】

详细堆栈模式转储这两个gnb_cu core文件时会造成基站掉线,只能用来测删除模式

#4 - 2024-10-23 11:51 - 孙浩

- 关联到 功能#2245: baseService关于执行core文件转储模式的逻辑优化 已添加

#5 - 2024-10-23 11:52 - 孙 浩

- 指派给从王旭初变更为孙浩

#6 - 2024-10-23 11:53 - 孙浩

- 文件 替换文件截图.png 已添加
- 文件 baseservice 设置截图.png 已添加
- 文件 core fwd.sh 已添加
- 文件 baseService 已添加
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 指派给从孙浩变更为宋承立

2025-05-07 1/2

基于2.1.15ppre1T4版本,替换"baseService"与"core_fwd.sh"文件,将"baseService.ini"文件"Gnb_DumpMode=0"字段设置为0即删除模式,在重启baseService服务,启动基站三层在pkill掉,cu路径下所有类型的core文件都可删除,符合预期。

#7 - 2024-10-23 11:56 - 宋承立

- 指派给从宋承立变更为孙浩

SHA-1: 80bcaf319defdaf4cb24d2f8178f99edc67a3980

#8 - 2024-11-15 15:59 - 孙浩

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
- 指派给 已删除(孙浩)

在2.1.15ppre1T5版本上将"Gnb_DumpMode=0",在非本模块的core文件(人为写的的core文件)时,此种core文件可直接删除,问题关闭。

文件

bfcore_file.zip	18.2 MB	2024-10-18	宋承立
替换文件截图.png	10.4 KB	2024-10-23	孙浩
baseservice设置截图.png	9.63 KB	2024-10-23	孙浩
core_fwd.sh	3.97 KB	2024-10-23	孙浩
baseService	16.1 MB	2024-10-23	孙 浩

2025-05-07 2/2